



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРОКУРАТУРА
УСТИНОВСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ИЖЕВСКА
ИЖЕВСК ГОРОДИЭН
УСТИНОВСКОЙ БРОСЫСЬТЪЗ
ПРОКУРАТУРА

ул. Ворошилова, 21, г. Ижевск, 426053

ЗАПРОС

04.04.2022 № 86-2022

в порядке ст.ст. 6, 22
ФЗ «О прокуратуре РФ»

В связи с анализом состояния законности в сфере соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия, руководствуясь ст.ст. 6, 22 ФЗ «О прокуратуре РФ», прошу в срок до **08.04.2022** предоставить сведения об исполнении требований охранного обязательства на объект культурного наследия, расположенный по адресу: г. Ижевск ул. Максима Горького д. 78 (утв. приказом Агенства по государственной охране объектов культурного наследия УР от 28.12.2016 №146), в том числе:

1. документ, которым объект культурного наследия передан в право оперативного управления учреждению,
2. разработана ли проектная документация по сохранению объекта культурного наследия (приложить подтверждающие документы),
3. осуществлялись ли в период 2016-2022 годов работы по сохранению, реставрации, ремонту, консервации, перепланировке объекта культурного наследия (приложить соответствующие документы, а также документы, подтверждающие получение на это согласия уполномоченного органа. Указать отдельно по каждому перечисленному виду работ),
4. осуществлялось ли на территории объекта культурного наследия строительство объекта капитального строительства либо пристроя к зданию,
5. инициировалось и получалось ли учреждением задание и разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выполнены ли они,
6. сведения о дате установки информационной надписи, информирующей о том, что здание является объектом культурного наследия.

При наличии иного охранного обязательства, оформленного на данный объект, прошу указать сведения о нем.

Дополнительную информацию об исполнении запроса можно получить по телефону 222-654 (доб. 616). Информацию можно предоставить по адресу электронной почты ust@18.mailop.ru.

Прокурор района

старший советник юстиции

Д.А. Красноперова, тел.: 222-654, доб. 616.

Директору МБОУ ДО ДШИ №1

Фролову В.В.

426057, г.Ижевск, ул. Максима Горького, 78

izhdshi1@yandex.ru

Р.В. Файзуллин

серия Д №

037809 *

Дарья Александровна

вх. 04.04.22

darziakrasnoperova@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА
Муниципальное бюджетное учреждение
образовательная организация дополнительного образования

**«Детская школа искусств № 1
им. Г.А. Корепанова»**
(МБУ ОО ДО «ДШИ № 1»)



426008. г.Ижевск, ул. М.Горького, 78 тел. (факс) (3412) 78-55-85, 78-38-06, 78-25-43, E-mail: izhdshi1@yandex.ru

От 07.04.2022 г. № 41
на № _____ от _____ 2022 г.

Прокурору Устиновского района
г.Ижевска
старшему советнику юстиции
Р.В. Файзуллину

О направлении информации по запросу

В ответ на Ваш запрос от 04.04.2022 г. № 86-2022, о состоянии законности в сфере соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия, представляю сведения об исполнении требований охранного обязательства на объект культурного наследия (далее - ОКН), расположенный по адресу: г.Ижевск, ул. М.Горького, д.78:

Пункт 1. Документ на право оперативного управления (Приложение 1).

Пункты 2-5. Документы, связанные с сохранением ОКН, в том числе проектная документация, согласие и разрешение уполномоченного органа на проведение работ, находится в МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства», которое в настоящее время является заказчиком работ по сохранению ОКН.

С целью проведения работ по сохранению Объект по Акту от 02.09.2021 г. (Приложение 2) передан МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства».

В связи с тем, что учреждение не является заказчиком работ по сохранению ОКН, задание и разрешение на проведение работ по сохранению ОКН учреждением не инициировалось и не получалось.

Пункт 6. Информационная надпись, информирующая о том, что здание школы является ОКН размещена. Сведения о дате ее установки отсутствуют.

О наличии иного охранного обязательства на данный объект информации у администрации школы не имеется.

Дополнительно сообщаю о выполнении пунктов Представления Управления надзорной деятельности МЧС России по УР об устранении выявленных нарушений, от 08.02.2022 г.:

| № п/п | Перечень требований об устранении по Предписанию | Меры по устранению | Срок устранения |
|-------|--|--------------------|-----------------|
|-------|--|--------------------|-----------------|

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | Допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре и системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (извещатели пожарные, оповещатели звуковые). | Проведена замена технических средств системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре и системы пожарной сигнализации. | Февраль, 2022 ВЫПОЛНЕНО |
| 2. | Средства обеспечения пожарной безопасности находятся в неисправном состоянии (фактически частично отсутствуют шлейфы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре). | Работоспособность средств обеспечения пожарной безопасности восстановлена в полном объеме (шлейфы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре). | Февраль, 2022 ВЫПОЛНЕНО |
| 3. | Приемно-контрольное устройство системы пожарной сигнализации находится не в помещении дежурного персонала. | Приемно-контрольное устройство (С 2000М) системы пожарной сигнализации установлено в зоне постоянной дислокации дежурного персонала. | Февраль, 2022 ВЫПОЛНЕНО |
| 4. | Аварийное освещение на путях эвакуации неисправно (находится не в круглосуточном режиме работы или не включаются автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения). | Для восстановления работоспособности аварийного освещения на путях эвакуации производятся следующие работы: 1) проведение технической оценки состояния аварийного освещения на путях эвакуации (светильников, аккумуляторов); 2) определение затрат и источников финансирования для проведения восстановительных работ по аварийному освещению; 3) приобретение вышедших из строя запасных частей; 4) выделение отдельной линии электропитания через автомат; 5) запуск в работу аварийного освещения. | Август, 2022 В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ |
| 5. | Ширина двери эвакуационного выхода из учебного класса №14 на втором этаже в свету менее 0,8 м, фактически 0,68 м. | 1) Проведение технической проработки конструкции и дизайна дверей учебных классов №13 и №14 в соответствии с техническим регламентом о пожарной безопасности; | Февраль, 2022 ВЫПОЛНЕНО |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| 6. | <p>Высота дверей эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м, фактически:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дверь из учебного класса №14 на втором этаже 1,75 м; - дверь из учебного класса №13 на втором этаже 1,76 м. | 2) определение затрат и источников финансирования для расширения проема и замены дверей. | Август, 2022 В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ |
| 7. | <p>В коридоре на первом этаже применяются отделочные материалы, не имеющие сведений (сертификатов) о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности (доски).</p> | <p>1) Осуществление закупки негорючего материала (линолеума).</p> <p>2) Проведение работ по настилу материала, соответствующего требованиям пожарной безопасности.</p> | <p>Февраль, 2022</p> <p>Март, 2022 ВЫПОЛНЕНО</p> |
| 8. | <p>На объект защиты не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479.</p> | <p>Доработка и утверждение инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.</p> | <p>Март, 2022 ВЫПОЛНЕНО</p> |
| 9. | <p>Декларация Пожарной безопасности Детской школы искусств не разработана.</p> | <p>Доработка Декларации Пожарной безопасности Детской школы искусств и регистрация ее в Пожарной инспекции Октябрьского района г.Ижевска.</p> | <p>Март, 2022 ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ НА СОГЛАСОВАНИЕ</p> |
| 10. | <p>Обработка (пропитка) огнезащитным составом деревянных конструкций кровли не проведена.</p> | <p>1) Проведена обработка (пропитка) огнезащитным составом (Акسفтор Экстра) деревянных конструкций кровли;</p> <p>2) Запрос Акта о проведенных (по обработке) работах у ООО «АспекИнтерСтрой».</p> | <p>Январь, 2022 ВЫПОЛНЕНО</p> <p>Март, 2022 ВЫПОЛНЕНО</p> |
| 11. | <p>Частично отсутствуют ограждения на крыше здания школы.</p> | <p>Восстановление ограждения на крыше здания школы ООО «АспекИнтерСтрой».</p> | <p>Июнь, 2022 В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ</p> |
| 12. | <p>В объеме лестничной клетки западной части здания на уровне первого этажа оборудовано подсобное помещение из горючих материалов (древесина), для хранения</p> | <p>1) Проведение демонтажа подсобного помещения;</p> <p>2) Недопущение хранения горючих материалов и предметов в освобожденных нишах.</p> | <p>Март, 2022 ВЫПОЛНЕН</p> <p>Постоянно ВЫПОЛНЯЕТСЯ</p> |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | полимерных бутылок, текстильных и других горючих материалов. | | |
| 13. | Водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения менее 2,5 л/с, фактически составляет 1,3 л/с. | 1) Письменное обращение в МУП «Ижводоканал» с просьбой о возможности увеличения давления в сетях холодного водоснабжения. 2) Получение ответа от МУП «Ижводоканал» об отсутствии возможности увеличения давления. | Январь, 2022 ВЫПОЛНЕНО Февраль, 2022 ПОЛУЧЕН |

Директор



В.В. Фролов



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРОКУРАТУРА
УСТИНОВСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ИЖЕВСКА
ИЖЕВСК ГОРОДИЭН
УСТИНОВСКОЙ ЁРОСЫСЬТЫЗ
ПРОКУРАТУРА

ул. Ворошилова, 21, г. Ижевск, 426053



Директору МБУ ОО ДО «ДШИ №1»

Фролову В.В.

ул. М. Горького д. 78 г. Ижевск,
Удмуртская Республика, 426057

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

46/Прдп178-22-20940028

08.04.2022 № _____

об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой Устиновского района г. Ижевска проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия.



Проверкой установлено, что здание, расположенное по адресу: г. Ижевск ул. М. Горького д. 78, входящее в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль купеческих зданий, 2-я половина XIX века», находясь в собственности МО «Город Ижевск», передан в право оперативного управления МБУ ОО ДО «ДШИ №1».

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (далее – Закон №73-ФЗ) государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Согласно п. 11 ст. 47.6 Закона №73-ФЗ в случае, если объект культурного наследия, включенный в реестр, предоставлен на праве оперативного управления учреждению, охранное обязательство подлежит выполнению учреждением.

Приказом Агенства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики от 28.12.2016 №146 утверждено охранное обязательство собственника или иного законного владельца здания (г. Ижевск ул. М. Горького д. 78), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль купеческих зданий, 2-я половина XIX в.», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Пунктом 4 раздела 2 охранного обязательства установлено, что лицо, которому объект передан на праве оперативного управления, обязано обеспечить финансирование и организацию проведения работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия в порядке, установленном Законом №73-



ФЗ, обеспечивать поддержание объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии.

Кроме того, пунктом 6 раздела 3 охранного обязательства определено, что лицо, которому объект передан на праве оперативного управления, обязано осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, не допускать ухудшения состояния территории объектов культурного наследия.

Согласно ч. 1 ст. 27 Закона №73-ФЗ на объектах культурного наследия, включенных в реестр, должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия (далее - информационные надписи и обозначения). Надписи выполняются на русском языке - государственном языке Российской Федерации и на государственных языках республик - субъектов Российской Федерации.

В соответствии с пп. «а» п. 15 Правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 10.09.2019 года № 1178), информационная надпись подлежит замене в случае ее повреждения.

Проверкой установлено, что имеющаяся на объекте культурного наследия информационная надпись повреждена и не подлежит прочтению гражданами в связи с тусклым окрасом.

Кроме того, проверкой установлено, что состояние пожарной безопасности объекта культурного наследия не соответствует требованиям закона.

Так, в нарушение п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, далее - Правила противопожарного режима) эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы или не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

В нарушение п. 17 Правил противопожарного режима частично отсутствует ограждение на крыше здания.

Выявленные нарушения влекут нарушение прав граждан на реализацию их конституционного права на доступ к культурным ценностям, а также нарушают обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей лицом, ответственным за исполнение обязательств учреждения в сфере охраны объекта культурного наследия.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. Принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, их причин и условий им способствующих.

3. Решить вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных должностных лиц.

4. О времени и месте рассмотрения настоящего представления уведомить прокурора.

5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру в месячный срок в письменной форме с приложением подтверждающих документов.

Прокурор района
старший советник юстиции



Р.В. Файзуллин

Дарья Андреевна

Д.А. Красноперова, тел. 222654, доб. 616, ust@18.mailop.ru

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА
Муниципальное бюджетное учреждение
образовательная организация дополнительного образования

**«Детская школа искусств № 1
им. Г.А. Корепанова»**
(МБУ ОО ДО «ДШИ № 1»)



426008, г.Ижевск, ул. М.Горького, 78 тел. (факс) (3412) 78-55-85, 78-38-06, 78-25-43, E-mail: izhdshi1@yandex.ru

От 12.05.2022 г. № 53
на № _____ от _____ 2022 г.

Прокурору Устиновского района
г.Ижевска
старшему советнику юстиции
Р.В. Файзуллину

*Об исполнении Представления
№46/Прдп178-22-20940028
от 08.04.2022 г.*

Представление рассмотрено с участием помощника прокурора Красноперовой Д.А.

В исполнении Представления №46/Прдп178-22-20940028 от 08.04.2022 г., направляю отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия, в отношении объекта культурного наследия (далее - ОКН), расположенного по адресу: г.Ижевск, ул. М.Горького, д.78:

| № п/п | Перечень требований об устранении по Представлению | Меры по устранению | Срок устранения |
|-------|--|---|---|
| 1. | Имеющаяся на ОКН информационная надпись повреждена и не подлежит прочтению гражданами в связи с тусклым окрасом. | 1) Оформление документации на замену информационной надписи на ОКН. 2) Размещение информационной надписи на ОКН. | ВЫПОЛНЕНО. Оформлен договор с ООО «РС Принт» на разработку проекта установки и содержания информационной надписи на ОКН, и ее изготовление. В процессе исполнения. Ориентировочно 26.05.2022 |
| 2. | Аварийное освещение на путях эвакуации неисправно (находится не в круглосуточном режиме работы или не | Для восстановления работоспособности аварийного освещения на путях эвакуации произведены следующие работы: | |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | включаются автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения). | <p>1) проведение технической оценки состояния аварийного освещения на путях эвакуации (светильников, аккумуляторов);</p> <p>2) определение затрат и источников финансирования для проведения восстановительных работ по аварийному освещению;</p> <p>3) приобретение вышедших из строя запасных частей;</p> <p>4) выделение отдельной линии электропитания через автомат;</p> <p>5) запуск в работу аварийного освещения.</p> | <p>ВЫПОЛНЕНО</p> <p>ВЫПОЛНЕНО</p> <p>Оформлен договор с ООО «Антарис». Ориентировочный срок поставки 30.05.2022.</p> <p>ВЫПОЛНЕНО</p> <p>В процессе исполнения. Ориентировочно 13.06.2022</p> |
| 3. | Частично отсутствуют ограждения на крыше здания школы. | Восстановлено ограждение на крыше здания школы ООО «АспектИнтерСтрой». | ВЫПОЛНЕНО |

2. По результатам рассмотрения Представления к дисциплинарной ответственности в виде замечания привлечен начальник хозяйственного отдела Горбунов С.А.

Приложение: 1) Скан Договора с ООО «РС Принт» от 11.05.2022 г. №.5
2) Скан Договора с ООО «Антарис» от 28.04.2022 г. №0407-22П.

Директор



В.В. Фролов

Исполнитель
Горбунов С.А.
8-912-014-95-65