



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
города Ижевска

Ижевск городтэн
ОКТЯБРЬСКОЙ ЕРОСЫСЬТЫЗ
ПРОКУРАТУРА

ул. К.Маркса, 393, г. Ижевск, 426000

Директору МБУ ОО ДО «ДШИ № 1»

Фролову В.В.

ул. М. Горького, д. 78,
г. Ижевск, 426008

dshi1@izh.udmr.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

23.06.2023 № 51-2023/Прдп277-23-20940026
об устранении нарушений закона

Прокуратурой Октябрьского района г. Ижевска с привлечением специалиста ОНД и ПР г. Ижевска УНД и ПР ГУ МЧС России по УР проведена проверка исполнения МБУ ОО ДО «ДШИ № 1» требований пожарной безопасности при организации образовательного процесса несовершеннолетних.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) установлено, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 1 Закона № 69-ФЗ требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В ходе проверки в помещениях здания школы искусств, расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 78, выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1) Ширина двери эвакуационного выхода из учебного класса № 14, расположенного на втором этаже здания, в свету составляет менее 0,8 м (фактически 0,68 м), что является нарушением требований ст. 1, 2, 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о

МУ ДШИ №1
г.Ижевск

Вх. №
от 23.06.2023г.

Прокуратура Октябрьского района г.
Ижевска Удмуртской Республики
№ 51-2023/Прдп277-23-20940026

требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ), прим. 2 п. 4.2 СНиП II-A.5-62, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.1.4, 4.2.19 СП 1.13130.2020;

2) Высота дверей эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м (фактически дверь из учебного класса № 14 на втором этаже составляет 1,75 м, из учебного класса № 13 на втором этаже составляет 1,76 м), что является нарушением требований ст. 1, 2, 4, 6 Закона № 123-ФЗ, прим. 2 п. 4.2 СНиП II-A.5-62, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.1.4, 4.2.18 СП 1.13130.2020;

3) Отсутствует расчет категории помещения по взрыво-пожароопасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Закона № 123-ФЗ на двери кабинета № 14 (фактически эксплуатируется как складское помещение). Расчеты не предоставлены. Категория на дверях помещения не обозначена, что является нарушением требований ст. 1, 2, 4, 5, 6, 17, 18, 26, 27, 53 Закона № 123-ФЗ, п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013, п. 4.2 СП 12.13130.2009, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 (далее - Правила противопожарного режима в РФ);

4) Допускается хранение горючих предметов (лавки) под лестничным маршем северной лестничной клетки, что является нарушением требований пп. «к» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ;

5) Водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения составляет менее 2,5 л/с (фактически ПК №1, №2, №3 - 1,3 л/с, ПК № 4 - 1,4 л/с), что является нарушением требований п. 50 Правил противопожарного режима в РФ, ст. 1, 2, 4, 5, 6, Закона № 123-ФЗ, табл. 7.1 п. 7.9 СП 10.13130.2020;

6) Помещения с различными классами функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение хранения сценических костюмов № 22 категории В3 не отделено противопожарной перегородкой 1-го типа), что является нарушением требований ст. 6, 88 Закона № 123-ФЗ, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013;

7) В здании не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, что является нарушением требований п. 54 Правил противопожарного режима в РФ;

8) Тип системы оповещения и управления эвакуацией не соответствует требованиям нормативных документов (фактически установлен 2 тип СОУЭ при требуемом 3 типе), что является нарушением требований ст. 1, 4, 5, 6, 54, 84 Закона № 123-ФЗ, п. 6 табл.1, п. 7 табл. 2 СП 3.13130.2009, п. 8, прил. № 5 постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

Неисполнение вышеназванных требований законодательства о пожарной безопасности влечет снижение уровня защищенности несовершеннолетних во время образовательного процесса, угрозу причинения вреда имуществу

учреждения, в том числе оборудованию и инструментам, закупленным в рамках национального проекта «Культура».

Причинами и условиями, способствовавшими совершению выявленных нарушений закона, являются ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей сотрудниками учреждения, ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте, недостаточность финансирования работ по приведению объекта в соответствие с нормативными требованиями, а также ослабление контроля за деятельностью подчиненных со стороны руководства учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление в присутствии представителя прокуратуры. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру района.

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в письменной форме в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Прокурор района

старший советник юстиции

Н.В. Пушин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00BE768241B1C3A6B0187B64906392CD5B
Владелец Пушин Николай Валерьевич
Действителен с 30.11.2022 по 23.02.2024



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРОКУРАТУРА
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
города Ижевска
Ижевск городтэн
ОКТЯБРЬСКОЙ ЕРОСЫСЬТЫЗ
ПРОКУРАТУРА
ул. К.Маркса, 393, г. Ижевск, 426000

Директору МБУ ОО ДО «ДШИ № 1»

Фролову В.В.

ул. М. Горького, д. 78,
г. Ижевск, 426008

dshil@izh.udmr.ru

23.06.2023 №40-2023/600-23-20940026

Уважаемый Владислав Владимирович!

В связи с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности в МБУ ОО ДО «ДШИ № 1», руководствуясь ст. ст. 6, 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ, прошу Вас явиться лично либо направить Вашего уполномоченного представителя в прокуратуру района (г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 393, кабинет № 2) **26.06.2023 к 09 ч. 30 мин.** для участия в составлении постановления о возбуждении в отношении Вас как должностного лица производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, а именно нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 ст. 20.4 КоАП РФ.

Одновременно прошу предоставить решение (приказ) о назначении Вас на должность.

В случае явки представителя необходимо предоставить надлежащим образом оформленную доверенность на представление Ваших интересов в органах прокуратуры, в том числе при составлении постановления о возбуждении дела об административном правонарушении 26.06.2023 в прокуратуре района.

Прокурор района

старший советник юстиции

Н.В. Пушкин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00BE768241B1C3A6B0187B64906392CD5B
Владелец Пушкин Николай Валерьевич
Действителен с 30.11.2022 по 23.02.2024

Т.С. Южанина, тел. 222-652, доб. 409, pom.okt.prok@mail.ru

Прокуратура Октябрьского района г.
Ижевска Удмуртской Республики
№ 40-2023/600-23-20940026

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА
Муниципальное бюджетное учреждение
образовательная организация дополнительного образования

**«Детская школа искусств № 1
им. Г.А. Корепанова»**
(МБУ ОО ДО «ДШИ № 1»)



426008, г.Ижевск, ул. М.Горького, 78 тел. (факс) (3412) 78-55-85, 78-38-06, 78-25-43, E-mail: izhdshi1@yandex.ru

От 27.07.2023 г. № 35/1_
на № _____ от _____ 202 г.

Прокурору района
Старшему советнику юстиции
Н.В. Пушину

О выполнении представления и принятых мерах

С целью устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности, согласно Представления Прокуратуры Октябрьского района г.Ижевска от 23.06.2023 г. № 51-2023/Предп277-23-20940026, сообщаю о принятых мерах:

| № п/п | Перечень требований об устранении по Предписанию | Меры по устранению | Срок исполнения |
|-------|--|---|--|
| 1. | Ширина двери эвакуационного выхода из учебного класса №14 на втором этаже в свету менее 0,8 м, фактически 0,68 м. | Направлено письмо (от 11.07.2023 г. №33) Учредителю (Управление по культуре и туризму Администрации г.Ижевска) о финансировании предписанных мероприятий (приложение 1) | Не выполнено (по мере выделения бюджетных средств Учредителем) |
| 2. | Высота дверей эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м, фактически: - дверь из учебного класса №14 на втором этаже 1,75 м; - дверь из учебного класса №13 на втором этаже 1,76 м. | | Не выполнено (по мере выделения бюджетных средств Учредителем) |
| 3. | Отсутствует расчет категории помещения по взрыво-пожароопасности, а также определение класса зоны каб. №14 | Произведен расчет и определен класс зоны каб. №14 (приложение 2); Категория на дверях помещения будет обозначена после изготовления соответствующей таблички | Выполнено (июль 2023) Август 2023 |
| 4. | Хранение горючих предметов (лавки) под лестничным маршем северной лестничной клетки | Горючие предметы убраны, дальнейшее хранение горючих предметов – не допускается | Выполнено (июль, 2023) |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 5. | Водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения менее 2,5 л/с, фактически составляет 1,3-1,4 л/с. | | Не выполнено (по мере выделения бюджетных средств Учредителем) |
| 6. | Помещения с различными классами функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (хранение костюмов) | <p style="text-align: center;">Направлено письмо (от 11.07.2023г. №33) Учредителю (Управление по культуре и туризму Администрации г.Ижевска) о финансировании предписанных мероприятий (приложение 1)</p> | Не выполнено (по мере выделения бюджетных средств Учредителем) |
| 7. | В здании не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты | | Не выполнено (по мере выделения бюджетных средств Учредителем) |
| 8. | Тип системы оповещения и управления эвакуацией не соответствует требованиям нормативных документов (фактически установлен 2 тип СОУЭ при требуемом 3 типе) | | Не выполнено (по мере выделения бюджетных средств Учредителем) |

- Приложение:
1. Скан письма в Управление по культуре и туризму Администрации г.Ижевска от 11.07.2023 г. №33 на 1 л.
 2. Скан документа: Определение категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности и классов зон (каб. №14) на 3-х л.

Директор



В.В. Фролов